

Renovarea energetică pentru blocuri de locuințe din Mun. Câmpina, respectiv urmatoarele cladiri rezidentiale multifamiliale(componente):Lot 1- Blocul de locuințe din Mun. Câmpina -str. B.P.Hasdeu, nr. 80, bl. B1, jud. Prahova; Lot 2- Blocul de locuințe din Mun. Câmpina, B-dul Carol I, nr. 3, bl. P1, jud. Prahova;Lot 3- Blocul de locuințe din Mun. Câmpina, B-dul Carol I, nr. 9, bl. P3,jud. Prahova

I.D.: 105137015

Data publicarii	06.11.24	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	6.560.167,91 RON - 6.560.167,91 RON 6.584.715,50 RON - 6.584.715,50 RON 6.434.640,43 RON - 6.434.640,43 RON
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descriere: 2. Blocul de locuințe din Municipiul Câmpina - B-dul Carol I, nr. 3, bloc P1, jud. Prahova, Din analiza energetică a blocului de locuințe în starea inițială, rezultă că valorile sunt cu mult sub cele prevăzute de legislația actuală. Acest aspect conduce la pierderi semnificative de energie care determină costuri foarte ridicate cu încălzirea spațiilor pe perioadă de iarnă. Deoarece clădirea existentă nu îndeplinește condițiile de economie energetică conform normativelor în vigoare, corpul de clădire presupune intervenții de izolare termică în vederea creșterii eficienței energetice a construcției. Natura și cantitățile lucrărilor se regăsesc în Listele de cantități(formular F3), anexate caietului de sarcini de la PT.. 3. Blocul de locuințe din municipiul Câmpina - B-dul Carol I, nr. 9, bloc P3, jud. Prahova, Din analiza energetică a blocului de locuințe în starea inițială, rezultă că valorile sunt cu mult sub cele prevăzute de legislația actuală. Acest aspect conduce la pierderi semnificative de energie care determină costuri foarte ridicate cu încălzirea spațiilor pe perioadă de iarnă. Deoarece clădirea existentă nu îndeplinește condițiile de economie energetică conform normativelor în vigoare, corpul de clădire presupune intervenții de izolare termică în vederea creșterii eficienței energetice a construcției. Natura și cantitățile lucrărilor se regăsesc în Listele de cantități(formular F3), anexate caietului de sarcini de la PT.. 1. Blocul de locuințe din Municipiul Câmpina - str. B.P.Hasdeu, nr. 80, bloc B1, jud. Prahova, Din analiza energetică a blocului de locuințe în starea inițială, rezultă că valorile sunt cu mult sub cele prevăzute de legislația actuală. Acest aspect conduce la pierderi semnificative de energie care determină costuri foarte ridicate cu încălzirea spațiilor pe perioadă de iarnă. Deoarece clădirea existentă nu îndeplinește condițiile de economie energetică conform normativelor în vigoare, corpul de clădire presupune intervenții de izolare termică în vederea creșterii eficienței energetice a construcției. Natura și cantitățile lucrărilor se regăsesc în Listele de cantități(formular F3), anexate caietului de sarcini de la PT..