
VERIFICARE PIERDERI ULEI IN ZONA BAII DE ULEI - ATEGO IF-19-ECV

I.D.: 66595758

Data publicarii	22.02.22	Coduri CPV	50111110-0 50116000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	13.152,70 RON - 13.152,70 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Societatea ECOVOL SA este interesata sa achizitioneze servicii de reparatii si intretinere a autogunoierei IF19ECV, conform ofertei, respectiv verificare pierderi ulei in zona barii de ulei si reparatii: inlocuire cablu motor, baie ulei, filtre, ulei motor, necesare subscrisei pentru functionarea autovehiculului la parametrii optimi, in vederea indeplinirii obiectului de activitate.
