

Servicii de analiza metalografica si fractografica pentru identificarea cauzei si determinarea mecanismului de defectare a vanei 2-4323-V624

I.D.: 63470193

Documente participare:

- FisaDate_DF1131825.pdf
 - MODEL CŢNTRACT SECTORIAL SERVICII PA 34947-01.doc
 - Partea III Formulare CR 34947-01.doc
 - cs 34947.pdf
 - anex 1 cs 34947.pdf
 - Acord de confidentialitate.doc
 - DUAE_CERERE_149959.xml
-

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.11.21 | Coduri CPV | 71630000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 17.12.21 | Pretul estimativ: | 39.177,00 RON - 39.177,00 RON |
|--|----------|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Prestare servicii de analiza fizico-chimica, mecanica, metalografica si fractografica pentru identificarea cauzei defectarii si determinarea mecanismului de defectare pentru vana 2-4323-V624.
