

## Servicii de elaborare Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul "Modernizare drumuri vicinale in comuna Mehadica, judetul Caras-Severin"

I.D.: 38744020

---

Data publicarii	27.09.19	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 250.500,00 RON - 250.500,00 RON

---

Descriere: Obiectivul investitiei tratează soluția de modernizare a unui nr de 4 trasee de drumuri vicinale având lungimea totală de 9.430,00 m și lungimea fiecărui sector după cum urmează:

- DRUM VICINAL 1 - în lungime de 1.358,00 m - asigură accesul proprietarilor la princip. suprafețe de teren cu destinație agricolă amplasate în partea sud-estică a loc. Mehadica, respectiv în dreapta drumului județean DJ 608, având originea la intersecția cu drumul agricol nr. 2 existent, respectiv destinația la intersecția cu drumul comunal DC 35;
- DRUM VICINAL 2 - în lungime de 5.747,00 m - asigură accesul proprietarilor la princip. suprafețe de teren cu destinație agricolă și forestieră amplasate în partea sud-vestică și vestică a comunei Mehadica, având originea la intersecția cu drumul vicinal 3, amenajat prin proiect;
- DRUM VICINAL 3 - în lungime de 1.470,00 m - asigură accesul proprietarilor la princip. suprafețe de teren cu destinație agricolă amplasate în partea sudică și sud-vestică a loc. Mehadica, și are originea la extremitatea sudică a unei străzi existente din loc. Mehadica, respectiv destinația la intersecția cu drumul vicinal 1, amenajat prin proiect.
- DRUM VICINAL 4 - în lungime de 855,00 - asigură accesul proprietarilor la princip. suprafețe de teren cu destinație agricolă amplasate în partea sud-estică a loc. Mehadica, respectiv în stânga drumului județean DJ 608, având originea la intersecția cu drumul comunal DC 35, respectiv destinația la intersecția cu drumul vicinal existent ce asigură legătura cu loc. Mehadica;

Necesitatea realizării lucrărilor de investiții este dată de starea tehnică a drumurilor vicinale ce fac obiectul prezentei documentații, așa cum rezultă din investigațiile geotehnice și identificare vizuală pe teren, stare tehnică care împiedică desfășurarea circulației în condiții normale de siguranță și confort, respectiv aduc costuri sporite atât utilizatorilor acestor drumuri cat si administratiei locale.

---