
Verificare instalatie hidranti interiori/exteriori

I.D.: 79879945

Data publicarii	13.03.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.250,00 RON - 2.250,00 RON

Descriere: Verificare instalatie de stins incendiu cu apa Verificare hidrant interior= 10 buc (verificare stare generala tehnice si de conformitate a ansamblului cutie de hidrant interior, masurare presiune statica hidrant interior, testare furtun hidrant la presiunea de lucru, emitere raport in urma operatiunilor si marcare hidrant) Verificare hidrant exterior =6 buc (verificare stare generala tehnice si de conformitate a ansamblului, masurare presiune statica hidrant, emitere raport in urma operatiunilor si marcare hidrant) . Serviciile pentru verificarea hidranților se vor presta semestrial conform P118/2 din 2013 art.29.3 alin1. Lucrările sunt executate de personal verificat și autorizat de CNSIPC București. In urma operatiunilor de verificare se va intocmi un PV cu eventualele piese lipsă/neconforme sau defecte .
