

Servicii de întreținere și reparații ascensor de material electric, 100 Kg, 4 statii, 4 accese, usi manual in 2 canate situate in imobilul Arhivelor Nationale Iasi din Bulevardul Carol I nr. 26, Iași.

I.D.: 40782364

Documente participare:

- Solicitare oferta de pret - intretinere reparatii ascensor Arhive - 2019 - op.doc
-

Data publicarii 17.12.19

Coduri CPV

50750000-7

Termenul limita 19.12.19

Pretul estimativ:

1.500,00 RON - 1.500,00 RON

pentru
depunere:

Descriere:

Servicii de întreținere și reparații ascensor de material electric, 100 Kg, 4 statii, 4 accese, usi manual in 2 canate situate in imobilul Arhivelor Nationale Iasi din Bulevardul Carol I nr. 26, Iași.
