

## Reparatie centrala termica FERROLI PREXTHERM 1000

I.D.: 30819674

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.09.18 | Coduri CPV | 50720000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |              |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 24.09.18 | Pretul estimativ: | 8.500,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

---

Descriere: Reparatie centrala termica FERROLI PREXTHERM 1000- reparatie arzator si pregatire pentru intrarea in sezonul rece Instalatie/echipament: Cazane apa calda Tip/model: Cazane apa calda/ PREXTHERM 1000 Producator: FERROLI Nr inregistrare ISCIR/Numar fabricatie/ An fabricatie: 1658/0413A10207/2006 Parametri: 1. Combustibil = GN 2. Debit(Gcal/h) = N/A 3. Debit(t/h) = N/A 4. Presiune maxima(bar) = 5 5. Putere(kw) = 1000 6. Suprafata de incalzire(mp) = N/A 7. Temperatura maxima(gr. C) = +100 MATERIALE: rampa si 4 supape de siguranta MANOPERA: -metrologare supape de siguranta -coserit -verificare instalatie gaz -curatire si verificare cazan -verificarea etanseitatii imbinarilor vizibile ale cazanului -curatire duze si tub de flacara -verificare elemente in miscare arzator - verificare si reglare electrozi de aprindere si ionizare - verificarea si reglarea amestecului aer-combustibil -analiza gazelor de aprindere, cu emiterea buletinului de analiza - verificarea functionarii dispozitivelor de comanda si protectie - intocmire documente -

---