
Verificat si incarcat stingator cu pulbere tip P6 la Adapostul de Urgenta pe timp de noapte

I.D.: 61166323

Data publicarii	22.09.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 168,00 RON - 168,00 RON

Descriere: Operatiile efectuate pentru fiecare stingator în parte sunt: a) identificarea stingătorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepția celor presurizate în momentul utilizării; g) demontarea stingătorului de incendiu; h) curățarea și verificarea recipientului stingător și a fittingurilor - dispozitiv de control; ansamblu furtun și/sau pâlnii și/sau duze; ansamblu cap dispozitiv de operare; i) încărcarea buteliei cu agent propulsor numai pentru cele presurizate în momentul utilizării; j) reîncărcarea cu agent de stingere; k) reasamblarea stingătorului; l) etichetarea și sigilarea stingătorului. Societatea NOFIRE Grup Serv este autorizata sa execute lucrari de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, în baza autorizatiei seria A nr. 3331/2013, eliberata de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti.
