
Servicii pentru verificarea rezervorului R5 si analiza carburantului existent in interiorul acestuia

I.D.: 16164324

Data publicarii	18.11.16	Coduri CPV	50514200-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.11.16	Pretul estimativ:	9.354,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Pentru rezervorul R de aproximativ 28.450 litri, in care se afla aproximativ 6 tone de motorina care a fost contaminata cu apa se solicita efectuarea urmatoarelor lucrari principale: verificarea carburantului existent in interiorul rezervorului si emiterea unei declaratii privind posibilitatea utilizarii motorinei; demontarea capacului de la rezervor si verificarea vizuala precum si cu metode nedistructive a peretilor rezervorului; in functie de situatia reala din teren se vor efectua si lucrari de decopertare/recopertare a terenului/betonului pentru constatarea eventualelor fisuri in teville de alimentare/tragere combustibil in/din rezervor; spalarea si curatarea rezervorului si remontarea capacului.
