

Servicii de verificare tehnica periodica în utilizare la scadenta a cazanelor de apa calda , a arzatoarelor si a supapelor de siguranta

I.D.: 16129002

Data publicarii	17.11.16	Coduri CPV	71631100-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.16	Pretul estimativ:	6.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Lotul I. U.M. 01354 Baia Mare 1. Pregatirea cazanelor de apa calda si a arzatoarelor pt. verificarea CNCIR la scadenta - Total 2 bucati - cazane de apa calda tip REX 120 ICI CALDAE Italia, fabricat în 2005,P=1200 kW ; - arzatoare automatizate pe GN, tip BGN 150P; 2. Verificarea supapelor de siguranta la cazane de apa calda tip REX 120(P=1200 kW) - Total 4 bucati - supape de siguranta cu arc având Dn 2" -2 bucati; - supape de siguranta cu arc având Dn 1 ?"-2 bucati; 3. Verificare tehnica periodica la scadenta a centrale termice murale - Total 1 bucati - centrale termice murale de 31 kW, (tip Viessman Vitopend 100), cu functionare pe GN, fabricat în 2014; Lotul II. U.M. 01483 Zalau 1. Verificare tehnica periodica la scadenta a cazanelor de apa calda - Total 2 bucati - cazane de apa calda de tip HEAT MASTER 201 ACV-Belgia (200 kW), cu functionare pe GN; - arzatoare automatizate pe GN tip BG 2000 ACV Belgia; 2. Verificarea supapelor de siguranta - Total 8 bucati - supape de siguranta Dn 3/4", Pr= 3 bar - 2 bucati; - supape de siguranta Dn 1 ?", Pr= 3 bar - 4 bucati; - supapa de siguranta Dn 1 ?", Pr= 6 bar - 1 bucata; - supapa de siguranta Dn 1 ?", Pr= 6 bar -1 bucata; Lotul III. U.M. 01515 Turda 1. Verificare tehnica periodica la scadenta a cazanelor de apa calda - Total 2 bucati - cazanelor de apa calda de tip SUPERAC 345 (345 kW), cu functionare pe GN; - arzatoare automatizate pe GN tip TBG 45 PN; 2. Verificarea supapelor de siguranta - Total 4 bucati - supapelor de siguranta cu arc Dn 1 ?", Pr= 6 bar; Lotul IV. Cabana militara Baisoara 1. Verificare tehnica periodica la scadenta a cazanelor de apa calda - Total 3 bucati - cazane de apa calda tip BAR 155 (140 kW) ,echipate cu arzatoare automatizate pe CL tip BTL 14 P- 2 bucati; - cazan de apa calda tip CMI Sieta 120 (140 kW), echipat cu arzator automatizat pe CL tip ANYO 25- 1 bucata; 2. Verificarea supapelor de siguranta - Total 6 bucati - supapelor de siguranta cu arc Dn 1 ?"-4 bucati; - supapelor de siguranta cu arc Dn ?"- 2 bucati;
