

Reparare camere termografice - FLIR SYSTEMS in urma calibrarilor anuale

I.D.: 3737003

Data publicarii 23.09.14

Coduri CPV

50411000-9

Pretul estimativ: 15.540,00 RON

Descriere: Reparare camere termografice - FLIR SYSTEMS in urma calibrarilor anuale PA 26622-01
