

---

## **Serviciu de verificare si reparare vitrina frigorifica cu 2 usi din sticla**

I.D.: 66033772

---

Data publicarii	09.02.22	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.02.22	Pretul estimativ:	600,00 RON - 600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

---

Descriere: Serviciu de verificare si reparare vitrina frigorifica cu 2 usi din sticla, 800(cod SDSA801H) ,aflata in dotarea blocului alimentar din incinta Compartimentului Pentru Prepararea si Distribuirea Hranei Botosani, Mun.Botosani,Str.Nicolae Iorga,Nr.33,Jud.Botosani. Defectiunea se realizeaza racirea in interiorul vitrinei.

---