

---

## **INSPECTIE SI CURATARE COSURI DE FUM**

I.D.: 73930221

---

Data publicarii	07.10.22	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.950,00 RON - 1.950,00 RON

---

Descriere: ? Inspectare co? de fum; ? Captura foto; ? Înfoliere ?i protejare zona în cazul în care co?ul de fum se afla în interior sau daca se impune; ? Interven?ie cu flexonetul sau sistemul snapLok adaptat cu peria caracteristica; ? Aspirare ?i igienizare zona; ? Montaj u?a de vizitare cu dimensiuni de baza (150 mm x 150 mm) în cazul în care aceasta lipse?te iar accesul în zona de montaj ?i elementele constructive ale co?ului permit acest lucru. Opera?iunea de montaj u?a de vizitare este valabila doar pentru co?urile tradi?ionale din caramida.

---