
Revizie instalatie de distributie fluide medicale (pentru sediul din GALATI)

I.D.: 81996926

Data publicarii	08.05.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.920,00 RON - 3.920,00 RON

Descriere: revizie instalatie de distributie fluide medicale: ~ statie de oxigen HU10 (2x2 butelii) - 1 buc ~ rampa 2 posturi ATI - 2 buc ~ unitate terminala pentru un post (salon ATI) - 1 buc ~ unitate terminala oxigen - 7 buc ~ consola de tavan ORT - 1 buc ~ consola de perete ORV - 1 buc ~ tablou alarmare (4 buide) BO - 1 buc ~ compresor aer DK50, 2x2 V cu uscator - 1 buc ~ tevi cupru, robineti, fittinguri Reteaua de conducte va fi verificata astfel: - starea partilor vizibile si accesibile ale conductei si a suporturilor de prindere - testul de pierderi, realizat cu spray cu spuma asupra imbinarilor vizibile si accesibile, cu gazul de lucru si la presiunea de lucru a instalatiei (ref 5605/02.05.2023 VERMAN)
