
serviciu curatare cos de fum si centrala termica

I.D.: 88629959

Data publicarii	26.10.23	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.560,00 RON - 1.560,00 RON

Descriere: Operatiuni de executat pentru inspectie tehnica/curatare sisteme de evacuare gaze de ardere - cos de fum inox - 20ml : - Captura foto faza initiala - Video inspectie canal de fum inaltime utila - Verificare etanseitati racord de legatura - generator de caldura - Verificare etanseitati racord de legatura - cos de fum - Verificare etanseitati module inaltime utila - Verificare sisteme de asigurare statica - Verificare sistem de evacuare zona superioara - Verificare stare fizica sistem de izolare termica - Curatare canal fum inaltime utila - Curatare racord de legatura - Verificare /curatare canal colector condensat - Inspectie tehnica usa vizitare/curatare - Captura foto faza finala - Curatare centrala termica
