

## Lucrare de reparație auto

I.D.: 104227190

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.10.24 | Coduri CPV | 50110000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |                |                   |                             |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 18.10.24 12:00 | Pretul estimativ: | 4.142,86 RON - 4.142,86 RON |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|

---

Descriere: Lucrări de reparație la instalația de climatizare (înlocuit radiator climatizare, conducte spate tur 1 și tur 2 și încărcare freon) la autovehicul VOLKSWAGEN TRANSPORTER, nr. înregistrare MAI 49230, serie șasiu WV1ZZZ7HZKH039076, an fabricație 2018, aparținând ISU " Oltul " al județului Harghita - Detașamentul de Pompieri Gheorgheni - 1 buc.

---