

## Verificare centrale termice ref 142/9

I.D.: 103709467

---

Data publicarii	30.09.24	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 13.060,00 RON - 13.060,00 RON

---

Descriere: Cazan de pardoseală ICI Caldaie -Greenox E35// Putere 350kW// An fabricație 2012// Combustibil gaz natural x2 buc - 1300 lei / buc Cazan Riello Condexa Pro 100M în condensatie// Putere 90kW// An fabricație // Combustibil - gaz natural x 1 buc - 700 lei / buc Cazan Riello Condexa Pro 100M în condensatie// Putere 90kW// An fabricație // Combustibil - gaz natural x 1 buc - 8960 lei / buc Supape de presiune 1 1/4 la presiune 4bar x 4 buc - 200 lei / buc În cadrul serviciile de revizie tehnică în funcțiune Prestatorul va executa următoarele operațiuni: - revizie internă și externă a cazanelor (conform prescripțiilor ISCIR și producătorului) - curățarea corpului cazanelor - curățarea vanelor de gaz (în special la cazanelor de perete Riello) - demontare arzătoare, ventilatoare, vane cu trei căi, curățare și remontare (în special pentru cazanele Riello) - curățarea electrozilor de aprindere (în special la cazanele de perete Riello) - verificarea etanșeității și presiunilor în circuitele hidraulice și de alimentare cu combustibil - verificarea funcționării sistemelor de reglare și protecție - verificarea dispozitivelor de siguranță - verificarea duzelor, electrozilor arzătoarelor - verificarea și reglaj arzător - verificarea tiraj la coș - verificare funcționare pompelor ce deserveșc cazanele - verificare tensiune electrică și parametri combustibil - verificare presostate aer, controler de etanșeitate - verificare elemente de automatizare - efectuarea de analize pentru gaz, tiraj, nox

---