

---

## Reparatie/revizie sistem ardere crematoriu cu arzator

I.D.: 59610279

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.08.21 | Coduri CPV | 50410000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 880,00 RON - 880,00 RON

---

Descriere: Reparatie/revizie sistem ardere crematoriu cu arzator, - Referat nr. 15319/26,07,2020, LSVSA, - COFINANȚAT, 58,16,03, pentru PPA. - Deblocat cale de ventilație. Verificat semnale comutator presiune aer. Testat placa de comanda aprindere, Verificat refăcut legături electrice conexiuni din afara plăcii electronice. Verificat protecții izolație, stare electrovalve, proba funcționare. - Factura să fie însoțita de deviz reparații și P.V. punere în funcțiune. Garanție.

---