
Servicii de curatare si verificare a cosurilor si canalelor de fum care deservesc cele doua chillere cu care este echipata centrala de climatizare din cadrul imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3

I.D.: 29606784

Data publicarii	16.07.18	Coduri CPV	98300000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.07.18	Pretul estimativ:	0,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------

Descriere: Servicii de curatare si verificare a cosurilor si canalelor de fum care deservesc cele doua chillere cu care este echipata centrala de climatizare din cadrul imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3 Bucuresti
