

---

## **Verificarea instalatiei de ardere si automatizare conform PT C11 pentru 2 cazane P=950 kw, respectiv**

I.D.: 44443530

---

Data publicarii	05.11.19	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.380,00 RON - 1.380,00 RON

---

Descriere: Serviciu de verificare instalatie de ardere si automatizare cazane, intocmire raport de verificari si incercari conf. PT C11 in vederea efectuarii verificarii tehnice periodice (VTU) la scadenta, pentru cazanele de apa cald, respectiv CZN100453 si CZN100027, P=950 kw, respectiv 930 kw,

---