

## **Servicii de reparare a automobilelor (revizii, reparatii si constatari) la 9 auto Skoda Praktik din dotarea Punctului de Lucru Judetean BUCURESTI.**

I.D.: 20479047

---

Data publicarii	15.06.17	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.06.17	Pretul estimativ:	9.985,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Revizie tehnica anuala la 9 autoutilitare marca Skoda Praktik: 1. B-21-PTI -51.450 km - Revizie tehnica: - ulei;- filtru ulei;- filtru aer;- filtru benzina;- becuri:3 buc.(far, pozitie, frana);- constatare;- manopera; 2. B-21-PSX - 81.196 km - Revizie tehnica:- ulei;- filtru ulei;- filtru aer;- filtru benzina;- usa stanga spate blocata;- aer conditionat defect (se va lua in calcul operatiunea de diagnoza specifica, incarcare cu freon si substanta de contrast pentru identificarea pierderilor de agent frigorific);- becuri:3 buc.(far, pozitie, frana);- constatare;- manopera; 3. B-21-PPZ - 80.059 km - Revizie tehnica:- ulei;- filtru ulei;- filtru aer;- filtru benzina;- aer conditionat defect (se va lua in calcul operatiunea de diagnoza specifica, incarcare cu freon si substanta de contrast pentru identificarea pierderilor de agent frigorific);- becuri:3 buc(far, pozitie, frana);- constatare;- manopera; 4. B-21-PRH - 70.901 km - Revizie tehnica:- ulei;- filtru ulei;- filtru aer;- filtru benzina;- motor slab in sarcina (se va lua in calcul operatiunea de diagnoza in vederea identificarii cauzelor care au produs lipsa de putere a motorului;- becuri: 3 buc.(far, pozitie, frana);- constatare;- manopera; 5. B-21-PRW - 63.163 km - Revizie tehnica:- ulei;- filtru ulei;- filtru aer;- filtru benzina;- palcute frana fata;- saboti frana spate;- oglinda lateral stanga;- becuri: 3 buc. (far, pozitie, frana);- constatare;- manopera; 6. B-21-PSU - 94.181 km - Revizie tehnica:- ulei;- filtru ulei;- filtru aer;- filtru benzina;- verificat directia (joc cuplaj);- verificat ambreajul;- indicator de carburant;- becuri: 3 buc(far, pozitie, frana)- constatare;- manopera; 7. B-21-PSH - 96.830 km - Revizie tehnica:- ulei;- filtru ulei;- filtru aer;- filtru benzina;- indicator carburant;- aer conditionat defect (se va lua in calcul operatiunea de diagnoza specifica, incarcare cu freon si substanta de contrast pentru indentificarea pierderilor de agent frigorific);- becuri:3 buc.(far, pozitie, frana);- constatare;- manopera; 8. B-21-PSJ - 48.748 km - Revizie tehnica:- ulei;- filtru ulei;- filtru aer;- filtru benzina;- aer conditionat defect (se va lua in calcul operatiunea de diagnoza specifica, incarcare cu freon si substanta de contrast pentru identificarea pierderilor de agent frigorific);- consum mare de benzina;- turatie motor neregulata;- zgomote neidentificabile motor sarcina (se va lua in calcul operatiunea de diagnoza/constatare in vederea identificarii cauzelor);- constatare;- manopera; 9. B-21-PTN - 55.063 km - Revizie tehnica:- ulei;- filtru ulei;- filtru aer;- filtru benzina;- motorul se opreste la relanti (se va lua in calcul operatiunea de diagnoza/constatare in vederea identificarii cauzelor); - aer conditionat defect (se va lua in calcul operatiunea de diagnoza specifica, incarcare cu freon si substanta de contrast pentru identificarea piederilor de agent frigorific);- constatare;- manopera;

---