
SERVICII CURATARE COS DE FUM

I.D.: 42819839

Data publicarii	21.05.19	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.300,00 RON - 2.300,00 RON

Descriere: LUCRARILE DE VERIFICARE/CURATARE COS DE FUM INCLUD: - Captura foto faza initiala - Video inspectie canal de fum inaltime utila - Verificare bolta colectoare - Verificare etanseitati racord de legatura - generator de caldura - Verificare etanseitati racord de legatura - cos de fum - Verificare etanseitati module inaltime utila - Verificare sisteme de asigurare statica - Verificare sistem de evacuare zona superioara - Verificare stare fizica sistem de izolare termica - Verificare structura de rezistenta - Curatare canal fum inaltime utila - Curatare racord de legatura - Verificare /curatare canal colector condensat - Inspectie tehnica/verificare usa vizitare/curatare/acces - Captura foto faza finala
