
Reparatie Grup electrogen ZENESSIS ESE 10DW

I.D.: 56895237

Data publicarii	12.05.21	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.300,00 RON - 1.300,00 RON

Descriere: Include: Inlocuit preincalzitor - 1 buc. Probe functionale cu punerea in functiune la parametrii tehnici normali. Constatatarea defectiunilor s intocmirea unui deviz de reparatii. Devizul va include toate cheltuielile directe si indirecte pentru remedierea tuturor defectiunilor si aducerea grupului electrogen in starea tehnica de functionare. Locul de prestare: site Cumpana, Constanta Sud - km. 3, lotul F3, careul D4, jud. Constanta. Calitatea serviciilor va fi in conformitate cu standardele si normele legale in vigoare; Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu termenele stabilite. Prestatorul este pe deplin raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata prestarii serviciilor. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor și să asigure resursele umane, piesele de schimb, aparatura de măsură și control, precum și sculele, dispozitivele și materialele consumabile necesare operatiunilor de reparatii oferate. > Ofertantul va ține cont că operatiunile de reparatie vor fi executate sub exploatare; > Nu se vor deconta costuri ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanțelor dintre constatările mentionate in Deviz și situatiile reale in timpul executiei serviciilor de reparatii sau orice alt tip de neconcordanțe, riscul aparținând în totalitate ofertantului (ofertanților); > Nu se vor deconta costuri ulterioare rezultat
