
Servicii inspecție pentru un auto BMW X1

I.D.: 44731071

Data publicarii	05.03.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.058,21 RON - 1.058,21 RON

Descriere: Servicii de inspecție pentru un autovehicul BMW X1 cu S.S. WBAJH710103G06328 - aflat în perioada de garanție, care cuprind principalele operațiuni: verificări conf. "inspecției de service"; "; înlocuire plăcuțe frână spate - cod: 34216859917 . Garantie : pentru piese - conform producătorului, pentru serviciile prestate - conf. legislației în vigoare.
