

---

## **INSPECTIE TH/CURATARE COS DE FUM**

I.D.: 73684709

---

Data publicarii	29.09.22	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 410,00 RON - 410,00 RON

---

Descriere: Curatare cos de fum centrala termica Viadrus G300 : - Captura foto faza initiala - Verificare etanseitati racord de legatura - generator de caldura - Verificare etanseitati racord de legatura - cos de fum - Curatare racord de legatura - Captura foto faza finala Curatare soba teracota Operatiuni executate : -Demontat capac superior soba -Demontat racord legatura - Curatat sistem fumuri -Aspirat sistem fumuri in zona sinusoidala -Refacut legaturi caramizi desprinse in partea superioara a sistemului de fumuri -Verificat prindere cleme sarma intre cahle atat cat permite accesul -Refacut etanseitati intre cahle cat permite accesul pe verticala in perimetrul interior -Montat racord de legatura -Montat capac zona superioara.

---