
SERVICII CURATARE/VERIFICARE COS DE FUM

I.D.: 43719175

Data publicarii	13.08.19	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.000,00 RON - 3.000,00 RON

Descriere: LUCRARILE DE VERIFICARE/CURATARE COS DE FUM INCLUD: - Captura foto faza initiala - Video inspectie canal de fum inaltime utila - Verificare bolta colectoare - Verificare etanseitati racord de legatura - generator de caldura - Verificare etanseitati racord de legatura - cos de fum - Verificare etanseitati module inaltime utila - Verificare sisteme de asigurare statica - Verificare sistem de evacuare zona superioara - Verificare stare fizica sistem de izolare termica - Verificare structura de rezistenta - Curatare canal fum inaltime utila - Curatare racord de legatura - Verificare /curatare canal colector condensat - Inspectie tehnica/verificare usa vizitare/curatare/acces - Captura foto faza finala. LOCATIILE: 1 Jud. CT, Neptun centrala termica pe gaz, coș metalic fum cu H=10ml; 2 Jud. BV, Predeal centrala termica pe gaz, coș metalic cu h=12,2ml; 3 Jud. PH, Sinaia centrala termica pe gaz, coș de fum metalic cu H= 18ml și un coș de fum din zidărie de la un grătar cu H=6ml ; 4 Jud. If, Popesti Leordeni 7 sobe teracota pe gaz din care 5 cosuri cu h=7ml si 2 cosuri cu h=5ml; 5 Snagov 7 sobe pe lemne cu cos din zidarie cu H=6ml; 6 Bucuresti, str. Docenti un cos de fum din zidarie pt un semineu pe gaz cu h=6ml; 7 Bucuresti, str. Geniului 42B Bucuresti, str. Geniului 42B 8 Bucuresti, str. Moliere coș zidărie cu h=11ml;
