
Reparare macara Palfinger

I.D.: 85460720

Data publicarii	04.08.23	Coduri CPV	50531400-0 45259000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Instalatia macara Palfinger cu sarcina nominala de 5,4 tf, montata pe bena utilajului UAM 215 MB nr. 065, cu verificarea tehnica in utilizare CNCIR valabila pana la data de 30.09.2023, este defecta cu scurgeri de ulei la cilindrul principal de actionare. In vederea efectuarii verificarii tehnice de catre CNCIR trebuie efectuate reparatii de catre o firma autorizata ISCIR. Instalatia macara Palfinger este utilizata la incarcarea si descarcarea materialelor grele necesare in cadrul lucrarilor de intretinere si interventie in caz de deranjamente la linii si poduri CF pe raza Sectiei L7 Dej.
