
Reparatii conducta aductiune - refulare Ighis - Copsa Mica, reparatii sistem de iluminat si montare vana de siguranta in incinta sediului de Formatie II Copsa Mica, jud. Sibiu

I.D.: 24230267

Documente participare:

- C.S. __Devize__ Extrase __ - Rep. conducta IGHS 893.pdf
- Invit. de participare __ Form. de oferta cu anexa 267.pdf

Data publicarii	25.11.17	Coduri CPV	45231111-6
Termenul limita pentru depunere:	29.11.17	Pretul estimativ:	73.300,00 RON

Descriere: Reparatii conducta aductiune - refulare Ighis - Copsa Mica, reparatii sistem de iluminat si montare vana de siguranta in incinta sediului de Formatie II Copsa Mica, jud. Sibiu
