
Montaj separatoare de impuritati la grup sonde 2 Glavanesti

I.D.: 81090364

Data publicarii	20.04.23	Coduri CPV	45255121-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: "Montaj separatoare de impuritati la grup sonde 2 Glavanesti" Gazele din structura Glăvănești conțin o cantitate mare de impurități lichide și solide antrenate de gazele naturale în timpul exploatării. Din aceasta cauza separatoarele subterane de la grupul 2 Glavanesti sunt total sau partial colmatate cu nisip. Chiar si la sondele la care s-au montat filtre de fund, nisipul ramas in separatoare si pe conductele de aductie este preluat de gaze si transportat pana in conductele colectoare. Deoarece este necesara etalonarea fiecărei sonde in parte atat din punct de vedere al impuritatilor cat si al debitelor de gaze este necesara inlocuirea celor 5 separatoare subterane de la grupul 2 Glavanesti, cu altele de tip A cu robineti de refulare de 2". Separand impuritatile inainte de poligoanele de masura vor putea functiona si sistemele multistream de masurare a debitelor de gaze pe fiecare sonda in parte, precum si grupurile de reglare masurare care alimenteaza cu gaz combustibil. De asemenea
