
Reparatie si verificare a imprimantei Konika Minolta, model Bizhub 190 F, inlocuire cilindru drum unit Minolta 190 F si asigurarea parametrilor normali de functionare.

I.D.: 11256821

Data publicarii	01.02.16	Coduri CPV	50300000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.02.16	Pretul estimativ:	500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere:	Reparatie si verificare a imprimantei Konika Minolta, model Bizhub 190 F, inlocuire cilindru drum unit Minolta 190 F si asigurarea parametrilor normali de functionare.
------------	---
