

---

## **REPARAT INSTALATIE SCURGERE BAZIN SULF SI DISTRIBUTOR APA CALDA SULFUROASA**

I.D.: 66643566

---

Data publicarii	25.02.22	Coduri CPV	45231111-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.958,90 RON - 2.958,90 RON

---

Descriere: Demontat instalatia de scurgere deteriorata la baziunul sulf Executat elementul de legatura bazin valva Dn200 din teava DN200 Montat elementul nou in teava de scurgere a bazinului si fixat cu snur azbest si silicon de temperatura Executat legatura cu instalatia de recirculare apa calda sulfuroasa cu stut metalic Dn75 Executat legatura dintre elementul confectionat si vana Dn200proin sudura Reparat distribuitor apa calda sulfuroasa Executat probe de atansare si presiune

---