
Serviciu de constatare defectiune arzator (cazan)

I.D.: 33897472

Data publicarii	18.02.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.02.19	Pretul estimativ:	500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere:	Serviciu de constatare defectiune arzator(cazan), 1 buc: - tip cazan: ICI CALDAIE REX 120, 1200KW; - arzator: BALTUR, BGN 120 LX, 1200KW		
------------	--	--	--
