
VERIFICARE SISTEM DE EVACUARE GAZE DE ARDERE CONDENS ALIM

I.D.: 39454994

Data publicarii	30.10.19	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.621,85 RON - 1.621,85 RON

Descriere: Hota cu motor 1. Cupa hota - operatiuni de executat : - Captura foto faza initiala - Demontat/degresat/spalat filtre impact - Degresat/spalat zona prismatica si canale de preluare grasimi perimetrare - Degresat/spalat tubulatura verticala, zona de tranzit initiala - Captura foto faza finala 2. Motor hota de preluare si evacuare condens alimentar - operatiuni de executat : - Captura foto faza initiala - Demontat/degresat capac acces/grila protectie - Infoliat motor electric pentru protectie - Verificat sisteme de siguranta si prindere - Verificat elemente de fixare - Degresat/spalat sistem paletar rotativ - Degresat/spalat carcasa motor/ 4 pereti / cuva protectie sistem paletar - Verificat etanseitati tubulatura intre cupa si motor - Captura foto faza finala. Probe de functionare.
