

Comandă scrisă având ca obiect achiziția de servicii de revizie pentru grupurile electrogene amplasate la sediul ANCOM - Directia Regionala Muntenia si la site-uri.

I.D.: 39006681

Documente participare:

- Solicitare_oferte_revizie_generatoare.pdf

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Data publicarii | 10.10.19 | Coduri CPV | 50532300-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 17.10.19 | Pretul estimativ: | 9.000,00 RON - 9.000,00 RON |

Descriere: Serviciile care fac obiectul achiziției constau în servicii de revizie/mentenanța a grupurilor electrogene, astfel: LOT 1 - grup electrogen PRAMAC, model GSW 45P - amplasat la sediul DR Muntenia, str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3, Descrierea grupului electrogen: PRAMAC, model GSW 45P - tip combustibil: diesel, - 1500 RPM, - capacitate cilindrică: 3300 cc, - putere: 45,6 Kw - ore funcționare: 44.5 REVIZIA va cuprinde minim următoarele operații: - verificare scurgeri combustibil, lubrifiant; - curățare canale radiator; - înlocuire ulei, filtru ulei, filtru aer, , filtru combustibil, antigel și alte materiale conform cartii tehnice; - verificare presiune lubrifiant și temperatura agentului de răcire; - verificare sistem de admisie a aerului; - verificare tensiune curele de transmisie (stare curele) - verificare tensiune de ieșire a generatorului; - verificare instalație electrică și de comandă; - verificare dacă apar fisuri în tevile de ulei și aer ale turbinei; - verificare canale de admisie a aerului; - curățare rotor de ventilație și difuzor turbina; - verificare toleranța rulmenți; - verificare injectoare și toleranța supapelor; - verificare/curățare sistem răcire; - verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei; - verificare tampon anti-vibrații; - verificare integritate motor și cablurile acestuia; Prestatorul serviciilor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: - să dispună de personal autorizat de producător pentru efectuarea reviziei la grupul electrogen PRAMAC model GSW45P; - efectuarea reviziei se va realiza în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător; - pentru grupul electrogen PRAMAC model GSW 45P, prestatorul se obligă să efectueze revizia tehnică cu consumabilele necesare (agreate de către producător); - revizia tehnică se va efectua după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM, în timpul programului de lucru (luni-joi 8-17, vineri 8-14.30); Prestatorul se obligă să respecte toate normele de securitate și sănătate în muncă, protecție civilă și gestionarea situațiilor de urgență pe timpul desfășurării activității în spațiile beneficiarului și să remedieze toate defecțiunile sau pagubele survenite din vina sa, în urma desfășurării activității în aceste spații. Pentru aparatul supus reviziei și găsit defect se impune a se efectua o constatare tehnică de specialitate, gratuită, prin care să se determine defecțiunile și piesele defecte ce urmează a fi înlocuite. Se va întocmi un Deviz de cheltuieli care se va transmite Autorității Contractante. La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții ambelor părți. LOT 2 - grupuri electrogene ESE 10DW - amplasate astfel: - 1 buc. amplasat la FMS Stefanesti, com. Ștefănești, sat Izvorani, punct Tocaia, jud. Argeș - 1 buc. amplasat la FMS Cumpana, km. 3 Constanța Sud, lotul 1, F3, jud. CONSTANTA - 1 buc. amplasat la FMS Chitorani, com. Bucov, Valea Călugăreasc