
Reparatii trotuare, comuna Sagu, sat Cruceni

I.D.: 95248729

Data publicarii 26.03.24

Coduri CPV 45233222-1

Pretul estimativ: 49.176,70 RON - 49.176,70 RON

Descriere: Reparatii trotuare, comuna Sagu, sat Cruceni conform Deviz oferta inaintat spre beneficiar. Lucrarea consta in: spatura manuala si mecanica, incarcare pamant, transport pamant, asternere balast, asternere strat piatra sparta, montare pavaj de 8 cm pe un pat de nisip
