

---

## Serviciu de curatire si verificare cosuri de fum

I.D.: 87681907

---

Data publicarii	05.10.23	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.10.23	Pretul estimativ:	3.120,00 RON - 3.120,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Serviciu de curatire si verificare cosuri de fumntul de trezorerie: - cos metallic (inox) ,diametru 05.m, inaltime 6m- 1buc si cos caramida , diametru 1m, inaltime 10m- 1 buc, acestea se afla la locatia sat Targsoru Nou, com arcestii Rahtivani, str Regina Maria, nr.21, jud. Prahova - cosuri diametru 1.5m, inaltime 18m, constructie caramida/metal baza- 2buc, acestea se afla la locatia Soseaua Bucuresti- Ploiesti, km 97, Bucuresti.

---