
Revizie autoturism Skoda Rapid

I.D.: 90808628

Data publicarii	12.12.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.420,57 RON - 1.420,57 RON

Descriere: Inspectie service cu schimb ulei Filtru ulei - demontat/inlocuit/montat Buson baie ulei - demontat/inlocuit/montat Filtru aer - demontat/inlocuit/montat Filtru polen - demontat/inlocuit/montat Placute frana spate - demontat/inlocuit/montat Roti spate - demontat/montat Eficacitate franare - verificat Set lamele stergator parbriz si luneta - demontat/inlocuit /monta
