
Evaluarea si verificarea instalatiei de climatizare

I.D.: 71272978

Data publicarii	14.07.22	Coduri CPV	42510000-4 50730000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.280,00 RON - 1.280,00 RON

Descriere: Evaluarea si verificarea instalatiei de climatizare a Cantinei Sociale constand in: verificare stare izolatie conducte frigorifica si instalatie hidraulica, verificare existenta/stare robineti de izolare tur/ retur de pe instalatia hidraulica, verificare filtru de impuritati, verificare stare pompa de circulatie dubla, verificare mod de conservare pentru perioada rece a anului, verificare presiuni si temperaturi de lucru, verificare schimbatoare de caldura, verificare panou de comanda si control; evaluare ventiloconvectori tip casete de tavan- 12 buc: verificare stare fizica, verificare stare robineti izolare tur/ retur; verificare racorduri flexibile, verificare stare tub scurgere condens; verificare stare filtre aer; verificare functionare vane cu 4 cai cu servomotor; verificare functionare ventilatoare; verificare functionare pompe de condens; verificare stare izolatie ; evaluare conducte apa tur/ retur- verificare etanseitate conducte hidraulice; verificare stare izolatie conducte
