

---

## **Serviciu de inspectie tehnica/curatre cos de fum si usa de vizitare**

I.D.: 81697762

---

Data publicarii	05.05.23	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.050,00 RON - 1.050,00 RON

---

Descriere: Operatiuni de executat pentru inspectie tehnica/curatare sisteme de evacuare gaze de ardere - cos de fum inox - 20ml : - Captura foto faza initiala - Video inspectie canal de fum inaltime utila - Verificare etanseitati racord de legatura - generator de caldura - Verificare etanseitati racord de legatura - cos de fum - Verificare etanseitati module inaltime utila - Verificare sisteme de asigurare statica - Verificare sistem de evacuare zona superioara - Verificare stare fizica sistem de izolare termica - Curatare canal fum inaltime utila - Curatare racord de legatura - Verificare /curatare canal colector condensat - Inspectie tehnica usa vizitare/curatare - Captura foto faza finala - Montaj usa vizitare/curatare - 1 buc

---