
verificare si revizie instalatie termica (punct termic)

I.D.: 44004506

Data publicarii	23.10.19	Coduri CPV	45332200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 34.792,00 RON - 34.792,00 RON

Descriere: Descriere: -golire si reincarcare instalatie (spalare) -proba etanseitate -manopera demontat-curatat-montat schimbator caldura -manopera revizuit pompa recirculare WILO - revizuit instalatie electrica pompe WILO -manopera demontare-montaj-verificare metrology supape 1 1/4" -inlocuit rotor ax diretrice pompa WILO -golire si reincarcare instalatie -proba etanseitate -curatat vas tampon -manopera demontat curatat filtru DN125 -manopera demontare vane DN150 -manopera montare vane DN150 -manopera demontat curatat vane caldura la distribuitor mai putin
