

Verificare si reparatie Mercedes Benz V Class

I.D.: 43497159

Data publicarii 10.07.19 Coduri CPV 50112000-3 50100000-6

Pretul estimativ: 1.411,24 RON - 1.411,24 RON

Descriere: DEMONTARE, MONTARE 4 ROTI COMPLETE VERIFICARE SISTEME DE FRANARE, VERIFICARE PE PARTE MECANICA DEMONTARE, MONTARE, INLOCUIRE LA CONSTATARE 4 EFECTUARE TEST SCURT, VERIFICARE AUTOVEHICUL PE PARTE ELECTRICA EFECTUARE PROCEDURA PE STAND VERIFICARE FRANE PLACUTE FRANA FATA+SPATE, SENZOR PLACUTE FRANA FATA (DT NR 844 / 05.07.2019)
