

---

## Servicii de verificare si curatare cosuri de fum

I.D.: 43281248

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 26.02.20 | Coduri CPV | 90915000-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

---

Descriere: Verificarea și curățarea coșului de fum care deservește o centrală termică combustibil gazos, echipat cu ușă de vizitare, înălțime maximă de H=12m. Numar cosuri verificate si curatate = 3 buc

---