
Servicii de verificare si curatare cosuri de fum

I.D.: 43281248

Data publicarii	26.02.20	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

Descriere: Verificarea și curățarea coșului de fum care deservește o centrală termică combustibil gazos, echipat cu ușă de vizitare, înălțime maximă de H=12m. Numar cosuri verificate si curatate = 3 buc
