
Pachet servicii verificare prize de pamant

I.D.: 42573192

Data publicarii	19.02.20	Coduri CPV	71314100-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.02.20	Pretul estimativ:	1.000,00 RON - 1.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Pachet servicii verificare prize de pamant, dupa cum urmeaza: - 1 buc Verificare priza de pamant - Detasamentul de Pompieri Palas, str. Matei Millo nr. 66 Constanta, - 1 buc Verificare instalatie de protectie impotriva trasnetelor - Detasamentul de Pompieri Palas, str. Matei Millo nr. 66 Constanta, - 2 buc Verificare priza de pamant - sediul ISU CT, str. Mircea cel Batran nr. 110 Constanta, - 2 buc Verificare priza de pamant - Detasamentul de Pompieri Medgidia, str. Cuza Voda nr. 3 Medgidia, - 2 buc Verificare priza de pamant - Sectia de pompieri Mangalia, Sos. Nationala Mangalia, Neptun, - 2 buc Verificare priza de pamant - Detasamentul de Pompieri Constanța Port, Incinta Port, Poarta 5 Constanta.
