
Verificare echipament centrala termica

I.D.: 94346455

Data publicarii	04.03.24	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.900,00 RON - 9.900,00 RON

Descriere: - Verificare cazan apa calda Q = 1395 kW, p = 6 bar - Verificare cazan apa calda Q = 1453 kW, p = 6 bar - Pregatire cazane in vederea inspectiei ISCIR - Probe de presiune in prezenta inspectorului CNCIR Verificare echipamente (vase expansiune, instalatie de gaz, senzor detectie gaze)
