
Servicii Inspectie cantitativa si calitativa - pacura

I.D.: 91148456

Data publicarii	22.12.23	Coduri CPV	71700000-5 71620000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.735,00 RON - 3.735,00 RON

Descriere: Se achizitioneaza urmatoarele servicii: 1. inspectie calitativa păcură, constând în: 1.1 - prelevare proba reprezentativa din vagoane cisterna, 1.2 - analize de laborator pe proba la parametrii solicitați; 1.3 - emitere certificat de calitate cu rezultatele obținute. Pentru analiza calitativa a combustibilului energetic- păcură cu maxim 1% Sulf, se vor determina valorile pentru urmatoarele caracteristici: a. Densitatea la 15 grade C b. Conținut de sulf c. Conținut de apă d. Conținut de cenușă f. Conținut de sedimente g. Putere calorifică inferioară 2. servicii de inspectie cantitativa produs pacura din 20 vagoane cisterna in locatia platforma Sucursala Romag Termo, sat Halanga, comuna Izvorul Barzii, jud. Mehedinti.
