
SERVICII DE CURATARE A COSULUI DE FUMSI MONTAREA UNEI USI DE VIZITARE

I.D.: 45318609

Data publicarii	27.03.20	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 850,00 RON - 850,00 RON

Descriere: Verificare , curățare un coș de fum si montarea unei usi de vizitare conform Ordin 69/2018, al.2. Coșul, după curățare, se va inspecta foto pe interiorul lui. Se va măsura și viteza în coșul de fum.
