
Verificare si intretinere cazan cu puterea termica utila de 100 - 150 kw

I.D.: 42797827

Data publicarii	13.05.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.120,00 RON - 3.120,00 RON

Descriere: Verificare si intretinere cazan cu puterea termica utila de 100 - 150 kw in perioada 01.05.2019-30.04.2020 cf anexei 1 din caietul de sarcini centrala termica nr 4 Pediatrie Corp A. Verificarea si intretinerea cazanelor DE DIETRICH model GT335 K3 cu putere termica utila de 135.5 kw-2 buc
