

## **Verificare si reparare incinerator, inlocuire termocuplu camera de incinerare**

I.D.: 67969830

---

Data publicarii 08.04.22

Coduri CPV

45259000-7

---

Pretul estimativ: 2.980,00 RON - 2.980,00 RON

---

Descriere: Identificarea si repararea avariilor.Demontat si inlocuit termocuplu din camera de incinerare.

---