



## **Constatare tehnica si remediere defectiuni la masa prelevare Zenon**

I.D.: 36656146

---

Data publicarii	19.06.19	Coduri CPV	50421000-2 71630000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:

21.06.19

Descriere: constatare tehnica si remediere defectiuni la masa de prelevare Zenon ( nu functioneaza sistemul de absorbtie a noxelor). Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si punere in functiune/installare valabila la echipamentul medical care face obiectul consultarii de piata.

---